## ガラスカレット骨材利用の簡易試験

## 1、概要把握

ガラスカレット 3種 一般的に単位体積重量 2,500kg/m3

a) 粒形 0.5mm以下 255.2 ÷ 490.8= 53.1%

b) 粒形 0.5mm~2.0mm以下 289.0 ÷490.8= 60.1%

c) 粒形 2.0mm~6.0mm以下 290.0 ÷490.8= 60.3%

 $\times 196.3 \times 2.5 = 490.8$ 

セメント:普通ポルトランドセメント

採取供試体 a) Φ5.0×10cm 円柱 2本

b)4.0×4.0×16.0cm モルタル供試体 3本

必要容積の確認

a) 196.3 cm3  $\times$  2 = 392.7 cm3 b) 256.0 cm3  $\times$  3 = 768.0 cm3

 $\frac{5}{\Sigma V} = \frac{768.0 \text{ cm}}{1160.7 \text{ cm}}$ 

## モルタル配合 1:3

	А	В	С	
普通ポルトランドセメント	1	1	1	
a) 粒形 0.5mm以下	3	2	1	
b) 粒形 0.5mm~2.0mm以下		1	1	
c) 粒形 2.0mm~6.0mm以下			1	

	水	セメント	ガラス						
容積	1	1	3	1300	÷	5	=	260	СС
単位重量	1	3.14	2.5						

粉体マイティー C×1%添加 2.6g

## 2、簡易試験

20201021(水)午後に試験を行った。

上記 C配合を容積計量でボウルに入れ混和剤を事前攪拌、加水した。練さじにて攪拌した。 結果、吸水が無いことと粉体が少ないことから水が多すぎた。

セメント300ccに対し水を200ccとして再度、C配合でモルタルを製造する、分離傾向がみられるが混和剤の量が多いためと考えられる。供試体を採取するも容積が800cc程度と予想よりも容積が少ない結果であった。

アルミニウムが混入していることから発泡膨張した。





次にB配合にて練り混ぜた。容積減より400cc容積に変更して計量した。

水量と混和剤をすこしづつ加えたが0.5mm以下の分量が1/2を超えており、表面に水が覆うことで柔らかさが損なわれた。カレットの粗粒率バランスが好ましくないと判断した。

そこで、1:2モルタルとしカレットを0.5mm以下1、0.5mm~2.0mm以下を1として試験した。その際の水量は280cc、混和剤は4.0g(セメント400cc)を使用した。

これについても供試体を採取した。

前記、同様に膨張発泡がみられた。





翌日の硬化後状況